



교육시설안전 인증서



우수 등급

목원대학교 건축도시지원센터

대전광역시 서구 도안북로 88

인증기간 | 2025.12.01. ~ 2030.11.30.

인증번호 | 2512-대학-097-01

「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제11조에
따라 교육시설안전인증서를 발급합니다.

2025.12.01.



대한산업안전협회

Korea Industrial Safety Association

교육시설안전 인증 결과서

01 학교 현황

학 교 명	: 목원대학교
주 소	: 대전광역시 서구 도안북로 88
건 축 물	: 건축도시지원센터
연 면 적	: 4,085.61㎡

건물명	준공연도	연면적(㎡)	층수	비고
건축도시지원센터	2004	4,085.61	지상 5층	

02 교육시설안전 인증 결과

인 증 대 상	: 목원대학교 건축도시지원센터
인 증 등 급	: 우수 등급

○ 시설안전	▼ 평점 63.89 점		
	과락 50점 미만	우수 63점 이상	최우수 72점 이상

○ 실내환경안전	▼ 평점 67.78 점		
	과락 54점 미만	우수 68점 이상	최우수 78점 이상

○ 외부환경안전	▼ 평점 81.55 점		
	과락 61점 미만	우수 76점 이상	최우수 86점 이상

유효 기 간	2025.12.01. ~ 2030.11.30.
인 증 번 호	2512-대학-097-01
인 증 기 관	(사)대한산업안전협회

교육시설안전 인증 제도란?

교육환경의 안전을 진단하고 취약점을 개선하기 위해 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제11조에 따라 실시하는 제도입니다. 학생들이 쾌적하고 안전한 환경에서 학습하고, 학교 안전사고 등을 예방할 수 있도록 도와드립니다.

				
안전사고 예방	안전환경 실태조사	D/B 구축	교육환경 개선	대국민 정보공개

03 종합 심사결과

- ▶ 목원대학교 건축도시지원센터는 100점 만점 중 71.07점을 획득하여 교육 시설안전 인증의 우수 등급을 받았습니다.
- ▶ 현장 점검, 관계자 인터뷰, 각종 서류 검토 등을 통해 목원대학교 건축도시 지원센터의 안전 인증을 심사한 결과, 전반적으로 학생들이 안전한 학교시설 환경에서 학습 및 생활하고 있음을 확인하였습니다.
- ▶ 특히, "소화설비의 설치 및 성능 확보", "경보설비 설치 및 성능확보", "피난구조설비(피난유도등, 피난기구 등) 설치 및 성능확보", "실외 안전사고 예방관리" 등에서 학교의 관리가 적절하게 이루어지고 있습니다.
- ▶ 다만, 일부 지적 사항은 아래 분야별 심사 의견을 참고하여 향후 보다 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위해 노력해주시기 바랍니다.

04 분야별 심사결과

① 시설안전 : 기준 63점 < 평점 63.89점(우수) ○ 전기설비, 기계설비, 소방설비에 대한 점검과 안전관리가 적절하게 이루어지고 있고, 유지관리 상태가 전반적으로 양호합니다. ○ 다만, 비구조요소의 탈락에 대비하여 내진성능의 확인과 안전교육 및 대피 훈련이 필요합니다.	<table border="1"> <caption>시설안전 분야별 평점</caption> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>평점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>구조안전</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>전기설비</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>기계설비</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>가스시설</td> <td>해당없음</td> </tr> <tr> <td>소방설비</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table>	구분	평점	구조안전	29	전기설비	70	기계설비	69	가스시설	해당없음	소방설비	91
구분	평점												
구조안전	29												
전기설비	70												
기계설비	69												
가스시설	해당없음												
소방설비	91												
② 실내환경안전 : 기준 54.4점 < 평점 67.78점 ○ 건축재료 안전, 예방·관리부분에서 안전 및 유지관리 상태가 전반적으로 양호합니다. ○ 다만, 비상 시 신속한 대처를 위해 화장실 비상벨, 비상전화 등 설치가 필요합니다.	<table border="1"> <caption>실내환경안전 분야별 평점</caption> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>평점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>안전대책</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>건축재료 안전</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>예방·관리</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	구분	평점	안전대책	59	건축재료 안전	70	예방·관리	75				
구분	평점												
안전대책	59												
건축재료 안전	70												
예방·관리	75												
③ 외부환경안전 : 기준 76점 < 평점 81.55점(우수) ○ 외부환경안전 분야는 전반적으로 양호하게 관리되고 있으며 특히 보안체계 관리, 실외 활동 공간 부분에서 안전관리가 우수합니다. ○ 다만, 개인형 이동장치 관련 사고 예방을 위하여 제도의 운영·관리와 환경 조성이 필요합니다.	<table border="1"> <caption>외부환경안전 분야별 평점</caption> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>평점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>보행·교통 안전</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>보안체계 관리</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>실외 활동 공간</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	구분	평점	보행·교통 안전	76	보안체계 관리	82	실외 활동 공간	100				
구분	평점												
보행·교통 안전	76												
보안체계 관리	82												
실외 활동 공간	100												