



교육시설안전 인증서



우수 등급

목원대학교 미술디자인관

대전광역시 서구 도안북로 88

인증기간 | 2025.12.01. ~ 2030.11.30.

인증번호 | 2512-대학-100-01

「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제11조에
따라 교육시설안전인증서를 발급합니다.

2025.12.01.



대한산업안전협회

Korea Industrial Safety Association

교육시설안전 인증 결과서

01 학교 현황

학 교 명	: 목원대학교
주 소	: 대전광역시 서구 도안북로 88
건 축 물	: 미술디자인관
연 면 적	: 7,991.07㎡

건물명	준공연도	연면적(㎡)	층수	비고
미술디자인관	2004	7,991.07	지상 5층 / 지하 1층	

02 교육시설안전 인증 결과

인 증 대 상	: 목원대학교 미술디자인관
인 증 등 급	: 우수 등급

○ 시설안전	과락 50점 미만	우수 63점 이상	최우수 72점 이상
--------	-----------	-----------	------------

▼ 평점 75.82 점

○ 실내환경안전	과락 54점 미만	우수 68점 이상	최우수 78점 이상
----------	-----------	-----------	------------

▼ 평점 64.43 점

○ 외부환경안전	과락 61점 미만	우수 76점 이상	최우수 86점 이상
----------	-----------	-----------	------------

▼ 평점 82.74 점

유효기간	2025.12.01. ~ 2030.11.30.
인증번호	2512-대학-100-01
인증기관	(사)대한산업안전협회

교육시설안전 인증 제도란?

교육환경의 안전을 진단하고 취약점을 개선하기 위해 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제11조에 따라 실시하는 제도입니다. 학생들이 쾌적하고 안전한 환경에서 학습하고, 학교 안전사고 등을 예방할 수 있도록 도와드립니다.

				
안전사고 예방	안전환경 실태조사	D/B 구축	교육환경 개선	대국민 정보공개


03 종합 심사결과

- 목원대학교 미술디자인관은 100점 만점 중 74.33점을 획득하여 교육시설 안전 인증의 우수 등급을 받았습니다.
- 현장 점검, 관계자 인터뷰, 각종 서류 검토 등을 통해 목원대학교 미술디자인관의 안전 인증을 심사한 결과, 전반적으로 학생들이 안전한 학교시설 환경에서 학습 및 생활하고 있음을 확인하였습니다.
- 특히, "소화설비의 설치 및 성능 확보", "경보설비 설치 및 성능확보", "피난구조설비(피난유도등, 피난기구 등) 설치 및 성능확보", "실외 안전사고 예방관리" 등에서 학교의 관리가 적절하게 이루어지고 있습니다.
- 다만, 일부 지적 사항은 아래 분야별 심사 의견을 참고하여 향후 보다 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위해 노력해주시기 바랍니다.

04 분야별 심사결과


① 시설안전 : 기준 72점 < 평점 75.82점(최우수)

- 구조안전, 기계설비, 소방설비에 대한 점검과 안전관리가 적절하게 이루어지고 있고, 유지관리 상태가 전반적으로 양호합니다.
- 다만, 비구조요소의 탈락에 대비하여 내진성능의 확인과 안전교육 및 대피 훈련이 필요합니다.



② 실내환경안전 : 기준 54.4점 < 평점 64.43점

- 건축재료 안전, 예방·관리부분에서 안전 및 유지관리 상태가 전반적으로 양호합니다.
- 다만, 비상 시 신속한 대처를 위해 화장실 비상벨, 비상전화 등 설치가 필요합니다.



③ 외부환경안전 : 기준 76점 < 평점 82.74점(우수)

- 외부환경안전 분야는 전반적으로 양호하게 관리되고 있으며 특히 보안체계 관리, 실외 활동 공간 부분에서 안전관리가 우수합니다.
- 다만, 개인형 이동장치 관련 사고 예방을 위하여 제도의 운영·관리와 환경 조성이 필요합니다.

